



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1561/01/2004

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Okna dachowe z PCV**
typ: 43.K i 73.K

Zawierający / containing: PCV, aluminium, stal i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

ROTO FRANK BAUELEMENTE GmbH
D-97980 Bad Mergentheim-Edelfingen
Wilhelm-Frank-Strasse 38-40, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:


ROTO FRANK Sp.z o.o.
21-100 Lubartów
ul. Lubelska 104

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2009-12-07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2009-12-07
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 grudnia 2004
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady